


ZEPRO

Z-LYFTEN PRODUKTION AB

IE-0105

Serviceinstruktion



Sprickor och skador

2012-05-04

Försäljning/Sales/Verkauf

Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM, SWEDEN

Telephone: +46 150 - 489550

Telefax: +46 150 - 489551

E-mail: zepro@zepro.com

Fabrik/Factory/Fabrik

Allévägen 4, 840 73 BISPGÅRDEN, SWEDEN

Telephone: +46 696 - 17200

Telefax: +46 696 - 17244

E-mail: info@zepro.com

Internet: www.zepro.com

Sprickor, skador

Kontrollera om det finns sprickor eller eventuella andra skador på ramfästen, infästningsrör (stomme), lyftarm, lyftbrygga och dess infästning mot arm och vippcylindrar, underkörningsskydd, cylindrar och slädsystem om lyften är utrustad med sådan anordning, som kan äventyra säkerheten vid användning av bakgavellyften.

Kontrollera även att dräneringshål på undersida infästningsrör (stomme) är öppna. Kontrollera att cylindrarnas damasker är hela och funktionella.

Zepro rekommenderar att detaljer som har sprickor eller andra skador som kan äventyra säkerheten ska bytas ut och ansvarar inte för någon bristfällig lagning som är gjord på eget bevåg.